

## Bilaga 1

### Samtliga foton togs i samband med olyckstillfället 2012-05-30 kl 19.10.

Varningsskylt från andra hållet, v 728 mot den aktuella korsningen v 63. Här är skylten rätt placerad strax innan lagningsarbetet och det aktuella lösgruset i korsningen.



Foton mot det håll Tommy Jensen kom körande från på väg 63. Här framgår tydligt att varningsskylt saknades. Om skylten skulle placerats på samma avstånd som bilden ovan borde det suttit en skylt på motsvarande avstånd innan korsningen, i höjd med reflexpinnarna. Dessutom borde ha suttit en riktningspil mot korsningen vilket hävdas av Trafikverket. Såväl varningsskylt som riktningspil saknas.



Inte heller från andra hållet på v 63 finns varningsskylt och riktningspil som varnar för löst grus i korsningen.



Närbilder på gruset i korsningen där Tommy Jensen körde omkull. Av skrapmärkena från motorcykeln framgår tydligt att det handlar om en stor mängd grus.



Bild från olycksplatsen i den riktning Tommy Jensen körde.



Av fotot framgår att det var så djupt grus på den aktuella platsen att det blev märken av fötterna.



Även av denna bild framgår att det var mycket lösgrus på den aktuella platsen.

